

DALI BOX Interface 64 v3

Versión 1.3

- Primera versión.

Versión 2.0

- Posibilidad de resetear la dirección ECG de un balasto específico
- Funcionalidad adicional para balastos DT1: Inhibit, Rest, Re-light/Reset Inhibit.
- Cambio en el Modo Test ON: Al acceder mediante la DCA o mediante el display al menú de configuración, las luces ya no se apagarán.
- Nuevo objeto por balasto para informar individualmente qué balasto se encuentra en error de presencia.
- Posibilidad de configurar el tiempo de regulación en escenas.
- La configuración actual de 64 grupos (16 multibalasto y 48 monobalasto) se ha modificado: ahora contamos con 16 grupos DALI + 64 controles individuales de cada balasto.
- La curva de regulación por defecto ahora es logarítmica, en lugar de curva lineal.
- Los balastos ya no podrán asignarse a grupos ETS. Tiene que realizarse mediante la DCA o el propio display del dispositivo.
- Inclusión de un nuevo parámetro para elegir si el resultado del test de emergencia efectuado debe enviarse tras finalizar el test
- Se ha añadido el comando "Start Identification" para balastos DT1
- Se incluyen los siguientes modos de instalación:
 - Nueva inicialización - Reset total
 - Nueva inicialización - mantener grupos
 - Búsqueda ECGs - Solo direccionamiento
 - Búsqueda ECGs - Todos ECGs
- Se reduce el tiempo para detectar el error de presencia de 64 segundos a 6.4 segundos
- Corrección de incidencia: algunos balastos no se detectan por DALI-BOX Inteface cuando se escanea la línea DALI.

Version 1.3

- Initial version.

Version 2.0

- It allows resetting the ECG address of a specific ballast
- Additional functionality for DT1 ballasts: Inhibit, Rest, Re-light/Reset Inhibit.,,
- Change in the TEST ON mode: When entering the DCA or the installation menu through the display the lights won't turn off anymore
- A new object per ballast is added to inform which ballast is under presence error
- It is possible to configure the dimming time in the scenes
- The current configuration of 64 groups (16 multi-ballast and 48 single ballast) has been change per: 16 DALI groups + 64 individual controls
- The dimming default curve is now the logarithmic curve instead of the lineal one.
- The ECGs cannot be assigned to groups from ETS anymore
- A new parameter to choose if sending the result of the emergency lighting tests when a test finishes has been added.
- "START IDENTIFICATION" command has been added for DT1 ballasts
- New modes for installation have been added:
 - New initialisation – full reset
 - New initialisation – keep groups
 - Search ECGs – only addressed
 - Search ECGs – All ECGs
- Error presence detection time has been reduced from 64 to 6.4 seconds
- Bug fix: some ballasts are not detected by DALI BOX Interface when scanning the DALI line.